







содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона

9. - для покрытия пола на путях эвакуации используются материалы с неисследованными показателями пожарной опасности (фактически в поэтажных коридорах - позиции № 62, 43, 30, 11, 77 согласно технического паспорта 1-го этажа для покрытия пола применяется линолеум с неизвестными показателями, документация, подтверждающая показатели пожарной опасности не представлена) (ч. 1 ст. 6, ст. 49, ст. 52, ч. 6 ст. 134 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 25 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479); Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 290 от 31.05.2023, пункт предписания 10  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
Пункт: 25. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»  
**Нарушенное обязательное требование**  
В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, б/тб применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также залных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов.
10. - для отделки стен на путях эвакуации в коридоре на 1 этаже используются материалы с неисследованными показателями пожарной опасности (фактически используются панели ДСП) (ч. 1 ст. 6, ст. 49, ст. 52, ч. 6 ст. 134 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 25 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479); Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 290 от 31.05.2023, пункт предписания 11  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
Пункт: 25. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»  
**Нарушенное обязательное требование**  
В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, б/тб применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также залных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов.
11. - ширина эвакуационного выхода в свету из групповой ячейки (группа № 4), помещения №№ 1, 4 5, 6, 7, 13 согласно технического паспорта 2-го этажа здания, ведущего в поэтажный коридор (позиция 28) при числе эвакуирующихся через указанный выход более 15 человек выполнены менее 1,2 метра (фактически ширина составляет 0,89 метра) (ч. 1 ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»); Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 290 от 31.05.2023, пункт предписания 12  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
Часть: 1, Глава: 1, Статья: 6, Пункт: 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  
**Нарушенное обязательное требование**  
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона
12. - ширина эвакуационного выхода в свету из групповой ячейки (группа № 4), из помещения №№ 1, 4 5, 6, 7, 13 согласно технического паспорта 2-го этажа здания, ведущих непосредственно наружу при числе эвакуирующихся через указанный выход более 15 человек выполнены менее 1,2 метра (фактически ширина составляет 0,68 метра) (ч. 1 ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»); Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 290 от 31.05.2023, пункт предписания 13  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
Часть: 1, Глава: 1, Статья: 6, Пункт: 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технической регламент о требованиях пожарной безопасности»  
**Нарушенное обязательное требование**  
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона
13. - ширина эвакуационного выхода в свету из групповой ячейки (группа № 5), из помещения №№ 2, 3, 12 согласно технического паспорта 2-го этажа здания, ведущего в поэтажный коридор (позиция 28) при числе эвакуирующихся через указанный выход более 15 человек выполнены менее 1,2 метра (фактически ширина составляет 0,77 метра) (ч. 1 ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)





- 23 - ширина эвакуационного выхода в свету из групповой ячейки (группа № 12), из помещения №№ 45, 44, 43 согласно технического паспорта 2-го этажа здания, ведущего в поэтажный коридор (позиция 31) при числе эвакуирующихся через указанный выход более 15 человек выполнен менее 1,2 метра (фактически ширина составляет 0,77 метра) (ч. 1 ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»); Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 290 от 31.05.2023, пункт предписания 24  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
Часть 1, Глава 1, Статья: 6. Пункт: 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  
**Нарушенное обязательное требование**  
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона
- 24 - ширина эвакуационного выхода в свету из групповой ячейки (группа № 12), из помещения №№ 45, 44, 43 согласно технического паспорта 2-го этажа здания, ведущего непосредственно наружу при числе эвакуирующихся через указанный выход более 15 человек выполнен менее 1,2 метра (фактически ширина составляет 0,69 метра) (ч. 1 ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»); Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 290 от 31.05.2023, пункт предписания 25  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
Часть 1, Глава 1, Статья: 6. Пункт: 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  
**Нарушенное обязательное требование**  
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона
- 25 - ширина эвакуационного выхода в свету из групповой ячейки (группа № 10), из помещения №№ 37, 36, 41 согласно технического паспорта 2-го этажа здания, ведущего в поэтажный коридор (позиция 31) при числе эвакуирующихся через указанный выход более 15 человек выполнен менее 1,2 метра (фактически ширина составляет 0,79 метра) (ч. 1 ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»); Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 290 от 31.05.2023, пункт предписания 26  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
Часть 1, Глава 1, Статья: 6. Пункт: 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  
**Нарушенное обязательное требование**  
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона
- 26 - ширина эвакуационного выхода в свету из групповой ячейки (группа № 10), из помещения №№ 37, 36, 41 согласно технического паспорта 2-го этажа здания, ведущего непосредственно наружу при числе эвакуирующихся через указанный выход более 15 человек выполнен менее 1,2 метра (фактически ширина составляет 0,67 метра) (ч. 1 ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»); Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 290 от 31.05.2023, пункт предписания 27  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
Часть 1, Глава 1, Статья: 6. Пункт: 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  
**Нарушенное обязательное требование**  
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона
- 27 - высота ограждения лестницы 3-го типа со второго этажа из спального помещения групповой ячейки (группа № 10), (позиция № 35 согласно технического паспорта 2-го этажа здания) менее 1,2 м (фактически от 0,76 м) (ч. 1 ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.7 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»); Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 290 от 31.05.2023, пункт предписания 28  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
Часть 1, Глава 1, Статья: 6. Пункт: 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  
**Нарушенное обязательное требование**





административного округа г. Омска по пожарному надзору (государственный инспектор Кировского административного округа г. Омска по пожарному надзору), телефон: 83812373660, e-mail: [tond\\_kao@55.mchs.gov.ru](mailto:tond_kao@55.mchs.gov.ru)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт инспекционного визита, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом инспекционного визита (дата и время ознакомления):

*Масленко Татьяна Владимировна, доведущий, 18.10.23*

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

