

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о об инспекционном визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«12» октября 2023 г., 55230061000208075041

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Кировскому
административному округу г. Омска управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Омской области
(указывается наименование контролируемого (надзорного) объекта в соответствии с его территориальным адресом)

«18» октября 2023 г., 17 час. 30 мин. № 2310/000-55/267-В/ПИВ

(дата и время составления предписания)

644082, г. Омск, ул. Профингтерна, 3

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Инспекционный визит проведен в соответствии с решением о проведении инспекционного визита от «12» октября 2023 г., № 2310/000-55/267-В/ПИВ, учетный номер проверки 55230061000208075041.

(указывается ссылка на решение о проведении инспекционного визита, учетный номер инспекционного визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Инспекционный визит проведен в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(указывается вид государственного контроля (надзора), вид муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федеральных государственных контролей (надзора), региональных государственных контролей (надзора), муниципальных контролей)

3. Инспекционный визит проведен следующими должностными лицами:

1. Моторин Роман Геннадьевич – начальник отделения - государственный инспектор Кировского административного округа г. Омска по пожарному надзору (государственный инспектор Кировского административного округа г. Омска по пожарному надзору)

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора (инспекторов) в том числе руководителю группы инспекторов, удостоившего(их) удостоверение (удостоверяющих) на проведение инспекционного визита. При этом инспектор (инспекторы) после принятия решения о проведении инспекционного визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если это (это) лицо (лица) были проведены также визита инспекционного визита)

4. Инспекционный визит проведен в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля и деятельности и пользование им лиц)

5. Инспекционный визит был проведен по адресу (местоположению):

1. обл Омская, г Омск, пр-кт Комарова д. 23 , корп.3

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) помещения или объекта контроля, в отношении которых было проведено инспекционный визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ОМСКА "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 140" ИНН 5505022478, адрес регистрации юридического лица: 644074, ОБЛАСТЬ ОМСКАЯ, ОМСК, КОМАРОВА ПРОСПЕКТ, 23, 3

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должность или наименование организации, ее индивидуальное наименование юридического лица, организация (ее филиала, представительства, обособленного структурного подразделения) соответствующим образом выполняющим требования объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Инспекционный визит проведен в следующие сроки:

с «18» октября 2023 года, 15 час. 00 мин.

по «18» октября 2023 года, 17 час. 30 мин.

(указывается дата и время фактического начала инспекционного визита, а также дата и время фактического окончания инспекционного визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

02 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в течение которого осуществлялось взаимодействие с контролируемым лицом по исполнению контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. - ширина эвакуационного выхода в свету из групповой ячейки (группа № 1), помещения №№ 6, 7, 8, 12 согласно технического паспорта 1-го этажа здания, ведущего в поэтажный коридор (позиция 11) при числе эвакуирующихся через указанный выход более 15 человек выполнена менее 1,2 метра (фактически ширина составляет 0,78 метра) (ч. 1 ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 290 от 31.05.2023, пункт предписания 2

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть: 1, Глава: 1, Статья: 6, Пункт: 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона

Срок устранения нарушения:

15.04.2024

2. - ширина эвакуационного выхода в свету из групповой ячейки (группа № 1), из помещений №№ 6, 7, 8, 12 согласно технического паспорта 1-го этажа здания, ведущего непосредственно наружу при числе эвакуирующихся через указанный выход более 15 человек выполнена менее 1,2 метра (фактически ширина составляет 0,71 метра) (ч. 1 ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);
Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 290 от 31.05.2023, пункт предписания 3

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть: 1, Глава: 1, Статья: 6, Пункт: 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона

Срок устранения нарушения:

15.04.2024

3. - ширина эвакуационного выхода в свету из групповой ячейки (группа № 2), помещения №№ 1, 2, 3, 31, 32 согласно технического паспорта 1-го этажа здания, ведущего в коридор (позиция 30) при числе эвакуирующихся через указанный выход более 15 человек выполнена менее 1,2 метра (фактически ширина составляет 0,78 метра) (ч. 1 ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);
Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 290 от 31.05.2023, пункт предписания 4

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть: 1, Глава: 1, Статья: 6, Пункт: 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона

Срок устранения нарушения:

15.04.2024

4. - ширина эвакуационного выхода в свету из групповой ячейки (группа № 2), помещения №№ 1, 2, 3, 31, 32 согласно технического паспорта 1-го этажа здания, ведущего непосредственно наружу при числе эвакуирующихся через указанный выход более 15 человек выполнен менее 1,2 метра (фактически ширина составляет 0,68 метра) (ч. 1 ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);
Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 290 от 31.05.2023, пункт предписания 5

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть: 1, Глава: 1, Статья: 6, Пункт: 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона

Срок устранения нарушения:

15.04.2024

5. - ширина эвакуационного выхода в свету из групповой ячейки (группа № 8), помещения №№ 74, 71, 72, 73 согласно технического паспорта 1-го этажа здания, ведущего в коридор (позиция 77) при числе эвакуирующихся через указанный выход более 15 человек выполнена менее 1,2 метра (фактически ширина составляет 0,7 метра) (ч. 1 ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);
Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 290 от 31.05.2023, пункт предписания 6

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть: 1, Глава: 1, Статья: 6, Пункт: 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона

Срок устранения нарушения:

15.04.2024

6. - ширина эвакуационного выхода в свету из групповой ячейки (группа № 8), помещения №№ 74, 71, 72, 73 согласно технического паспорта 1-го этажа здания, ведущего непосредственно наружу при числе эвакуирующихся через указанный выход более 15 человек выполнена менее 1,2 метра (фактически ширина составляет 0,7 метра) (ч. 1 ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»); Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 290 от 31.05.2023, пункт предписания 7
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть: 1, Глава: 1, Статья: 6, Пункт: 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона
Срок устранения нарушения:
15.04.2024
7. - ширина эвакуационного выхода в свету из групповой ячейки (группа № 13), помещения №№ 61, 57, 56 согласно технического паспорта 1-го этажа здания, ведущего в коридор (позиция 62) при числе эвакуирующихся через указанный выход более 15 человек выполнена менее 1,2 метра (фактически ширина составляет 0,77 метра) (ч. 1 ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»); Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 290 от 31.05.2023, пункт предписания 8
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть: 1, Глава: 1, Статья: 6, Пункт: 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона
Срок устранения нарушения:
15.04.2024
8. - ширина эвакуационного выхода в свету из групповой ячейки (группа № 13), помещения №№ 61, 57, 56 согласно технического паспорта 1-го этажа здания, ведущего непосредственно наружу при числе эвакуирующихся через указанный выход более 15 человек выполнена менее 1,2 метра (фактически ширина составляет 0,82 метра) (ч. 1 ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»); Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 290 от 31.05.2023, пункт предписания 9
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть: 1, Глава: 1, Статья: 6, Пункт: 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона
Срок устранения нарушения:
15.04.2024
9. - для покрытия пола на путях эвакуации используются материалы с неисследованными показателями пожарной опасности (фактически в поэтажных коридорах - позиции № 62, 43, 30, 11, 77 согласно технического паспорта 1-го этажа для покрытия пола применяется линолеум с неизвестными показателями, документация, подтверждающая показатели пожарной опасности не представлена) (ч. 1 ст. 6, ст. 49, ст. 52, ч. 6 ст. 134 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 25 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479); Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 290 от 31.05.2023, пункт предписания 10
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт: 25. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование
В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, 6/76 применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнения проемов в них, изделий и материалов.
Срок устранения нарушения:
15.04.2024
- 10 - для отделки стен на путях эвакуации в коридоре на 1 этаже используются материалы с неисследованными показателями пожарной опасности (фактически используются панели ДСП) (ч. 1 ст. 6, ст. 49, ст. 52, ч. 6 ст. 134 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 25 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479); Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 290 от 31.05.2023,

пункт предписания 11

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт: 25. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование

В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, 6/76 применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также залых помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов.

Срок устранения нарушения:

15.04.2024

- 11 - ширина эвакуационного выхода в свету из групповой ячейки (группа № 4), помещения №№ 1, 4 5, 6, 7, 13 согласно технического паспорта 2-го этажа здания, ведущего в поэтажный коридор (позиция 28) при числе эвакуирующихся через указанный выход более 15 человек выполнены менее 1,2 метра (фактически ширина составляет 0,89 метра) (ч. 1 ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»); Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 290 от 31.05.2023, пункт предписания 12

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть: 1, Глава: 1, Статья: 6, Пункт: 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона

Срок устранения нарушения:

15.04.2024

- 12 - ширина эвакуационного выхода в свету из групповой ячейки (группа № 4), из помещения №№ 1, 4 5, 6, 7, 13 согласно технического паспорта 2-го этажа здания, ведущих непосредственно наружу при числе эвакуирующихся через указанный выход более 15 человек выполнены менее 1,2 метра (фактически ширина составляет 0,68 метра) (ч. 1 ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»); Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 290 от 31.05.2023, пункт предписания 13

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть: 1, Глава: 1, Статья: 6, Пункт: 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона

Срок устранения нарушения:

15.04.2024

- 13 - ширина эвакуационного выхода в свету из групповой ячейки (группа № 5), из помещения №№ 2, 3, 12 согласно технического паспорта 2-го этажа здания, ведущего в поэтажный коридор (позиция 28) при числе эвакуирующихся через указанный выход более 15 человек выполнены менее 1,2 метра (фактически ширина составляет 0,77 метра) (ч. 1 ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»); Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 290 от 31.05.2023, пункт предписания 14

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть: 1, Глава: 1, Статья: 6, Пункт: 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона

Срок устранения нарушения:

15.04.2024

- 14 - ширина эвакуационного выхода в свету из групповой ячейки (группа № 5), из помещения №№ 2, 3, 12 согласно технического паспорта 2-го этажа здания, ведущего непосредственно наружу при числе эвакуирующихся через указанный выход более 15 человек выполнен менее 1,2 метра (фактически ширина составляет 0,71 метра) (ч. 1 ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»); Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 290 от 31.05.2023, пункт предписания 15

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть: 1, Глава: 1, Статья: 6, Пункт: 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего

Федерального закона
Срок устранения нарушения:
15.04.2024

- 15 - ширина эвакуационного выхода в свету из групповой ячейки (группа № 7), из помещения №№ 15, 16, 17 согласно технического паспорта 2-го этажа здания, ведущего через коридор (позиция 28) при числе эвакуирующихся через указанный выход более 15 человек выполнен менее 1,2 метра (фактически ширина составляет 0,77 метра) (ч. 1 ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»); Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 290 от 31.05.2023, пункт предписания 16
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона
Срок устранения нарушения:
15.04.2024
- 16 - ширина эвакуационного выхода в свету из групповой ячейки (группа № 7), из помещения №№ 15, 16, 17 согласно технического паспорта 2-го этажа здания, ведущего непосредственно наружу при числе эвакуирующихся через указанный выход более 15 человек выполнен менее 1,2 метра (фактически ширина составляет 0,7 метра) (ч. 1 ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»); Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 290 от 31.05.2023, пункт предписания 17
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона
Срок устранения нарушения:
15.04.2024
- 17 - ширина эвакуационного выхода в свету из групповой ячейки (группа № 6), из помещения №№ 18, 19, 20, 21, 27 согласно технического паспорта 2-го этажа здания, ведущего в поэтажный коридор (позиция 28) при числе эвакуирующихся через указанный выход более 15 человек выполнен менее 1,2 метра (фактически ширина составляет 0,77 метра) (ч. 1 ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»); Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 290 от 31.05.2023, пункт предписания 18
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона
Срок устранения нарушения:
15.04.2024
- 18 - ширина эвакуационного выхода в свету из групповой ячейки (группа № 6), из помещения №№ 18, 19, 20, 21, 27 согласно технического паспорта 2-го этажа здания, ведущего непосредственно наружу при числе эвакуирующихся через указанный выход более 15 человек выполнен менее 1,2 метра (фактически ширина составляет 0,67 метра) (ч. 1 ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»); Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 290 от 31.05.2023, пункт предписания 19
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона
Срок устранения нарушения:
15.04.2024
- 19 - ширина эвакуационного выхода в свету из групповой ячейки (группа № 11), из помещения №№ 34, 33, 32 согласно технического паспорта 2-го этажа здания, ведущего в поэтажный коридор (позиция 31) при числе эвакуирующихся через указанный выход более 15 человек выполнен менее 1,2 метра (фактически ширина составляет 0,8 метра) (ч. 1 ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»); Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 290 от 31.05.2023, пункт предписания 20

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть: 1, Глава: 1, Статья: 6, Пункт: 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона

Срок устранения нарушения:

15.04.2024

- 20 - ширина эвакуационного выхода в свету из групповой ячейки (группа № 11), из помещения №№ 34, 33, 32 согласно технического паспорта 2-го этажа здания, ведущего непосредственно наружу при числе эвакуирующихся через указанный выход более 15 человек выполнен менее 1,2 метра (фактически ширина составляет 0,67 метра) (ч. 1 ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»); Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 290 от 31.05.2023, пункт предписания 21

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть: 1, Глава: 1, Статья: 6, Пункт: 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона

Срок устранения нарушения:

15.04.2024

- 21 - ширина эвакуационного выхода в свету из групповой ячейки (группа № 9), из помещения №№ 46, 47, 48 согласно технического паспорта 2-го этажа здания, ведущего в поэтажный коридор (позиция 31) при числе эвакуирующихся через указанный выход более 15 человек выполнен менее 1,2 метра (фактически ширина составляет 0,77 метра) (ч. 1 ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»); Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 290 от 31.05.2023, пункт предписания 22

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть: 1, Глава: 1, Статья: 6, Пункт: 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона

Срок устранения нарушения:

15.04.2024

- 22 - ширина эвакуационного выхода в свету из групповой ячейки (группа № 9), из помещения №№ 46, 47, 48 согласно технического паспорта 2-го этажа здания, ведущего непосредственно наружу при числе эвакуирующихся через указанный выход более 15 человек выполнен менее 1,2 метра (фактически ширина составляет 0,61 метра) (ч. 1 ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»); Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 290 от 31.05.2023, пункт предписания 23

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть: 1, Глава: 1, Статья: 6, Пункт: 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона

Срок устранения нарушения:

15.04.2024

- 23 - ширина эвакуационного выхода в свету из групповой ячейки (группа № 12), из помещения №№ 45, 44, 43 согласно технического паспорта 2-го этажа здания, ведущего в поэтажный коридор (позиция 31) при числе эвакуирующихся через указанный выход более 15 человек выполнен менее 1,2 метра (фактически ширина составляет 0,77 метра) (ч. 1 ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»); Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 290 от 31.05.2023, пункт предписания 24

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть: 1, Глава: 1, Статья: 6, Пункт: 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона

Срок устранения нарушения:

15.04.2024

- 24 - ширина эвакуационного выхода в свету из групповой ячейки (группа № 12), из помещения №№ 45, 44, 43 согласно технического паспорта 2-го этажа здания, ведущего непосредственно наружу при числе эвакуирующихся через указанный выход более 15 человек выполнен менее 1,2 метра (фактически ширина составляет 0,69 метра) (ч. 1 ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»); Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 290 от 31.05.2023, пункт предписания 25
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть: 1, Глава: 1, Статья: 6, Пункт: 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование
 Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона
Срок устранения нарушения:
 15.04.2024
- 25 - ширина эвакуационного выхода в свету из групповой ячейки (группа № 10), из помещения №№ 37, 36, 41 согласно технического паспорта 2-го этажа здания, ведущего в поэтажный коридор (позиция 31) при числе эвакуирующихся через указанный выход более 15 человек выполнен менее 1,2 метра (фактически ширина составляет 0,79 метра) (ч. 1 ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»); Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 290 от 31.05.2023, пункт предписания 26
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть: 1, Глава: 1, Статья: 6, Пункт: 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование
 Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона
Срок устранения нарушения:
 15.04.2024
- 26 - ширина эвакуационного выхода в свету из групповой ячейки (группа № 10), из помещения №№ 37, 36, 41 согласно технического паспорта 2-го этажа здания, ведущего непосредственно наружу при числе эвакуирующихся через указанный выход более 15 человек выполнен менее 1,2 метра (фактически ширина составляет 0,67 метра) (ч. 1 ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»); Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 290 от 31.05.2023, пункт предписания 27
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть: 1, Глава: 1, Статья: 6, Пункт: 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование
 Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона
Срок устранения нарушения:
 15.04.2024
- 27 - высота ограждения лестницы 3-го типа со второго этажа из спального помещения групповой ячейки (группа № 10), (позиция № 35 согласно технического паспорта 2-го этажа здания) менее 1,2 м (фактически от 0,76 м) (ч. 1 ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.7 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»); Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 290 от 31.05.2023, пункт предписания 28
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть: 1, Глава: 1, Статья: 6, Пункт: 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование
 Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона
Срок устранения нарушения:
 15.04.2024
- 28 - высота ограждения лестницы 3-го типа со второго этажа из спального помещения групповой ячейки (группа № 6), (позиция № 18 согласно технического паспорта 2-го этажа здания) менее 1,2 м (фактически от 0,79 м) (ч. 1 ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.7 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»); Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 290 от 31.05.2023, пункт предписания 29
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть: 1, Глава: 1, Статья: 6, Пункт: 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование
 Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной

